



STRUCTURAL 197

GIUGNO
LUGLIO
2015

Speciale **STADIO** G. Meazza a San Siro

LO STADIO MEAZZA A SAN SIRO. Breve storia

di Riccardo DeCol, Alberto Giussani

DOI 10.12917/Stru197.15 – <http://www.dx.medra.org/10.12917/Stru197.15>

LE STRUTTURE DEL TERZO ANELLO (1988-1990). Lo Stadio Meazza a San Siro

di Riccardo DeCol

DOI 10.12917/Stru197.16 – <http://www.dx.medra.org/10.12917/Stru197.16>

STRUTTURE INTELLIGENTI. Il monitoraggio dello Stadio Meazza

di Vittorio Angeleri, Giulio Ballio, Alessandro Cattaneo, Alfredo Cigada, Massimiliano Papetti, Fernando Romito, Fabiana Stefanoni, Marcello Vanali

DOI 10.12917/Stru197.17 – <http://www.dx.medra.org/10.12917/Stru197.17>

CORROSIONE DELLE ARMATURE IN CALCESTRUZZO ARMATO ALLO STADIO G. MEAZZA DI MILANO

Il monitoraggio delle strutture del primo e del secondo anello

di Vittorio Angeleri, Luca Bertolini, Matteo Gastaldi, Massimiliano Papetti, Fernando Romito, Fabiana Stefanoni

DOI 10.12917/Stru197.18 – <http://www.dx.medra.org/10.12917/Stru197.18>

IL MONITORAGGIO STRUTTURALE COME AUSILIO ALLA MANUTENZIONE

L'impianto dello Stadio Meazza a Milano

di Vittorio Angeleri, Giulio Ballio, Giorgio Busca, Alfredo Cigada, Massimiliano Papetti, Fernando Romito, Fabiana Stefanoni, Marcello Vanali

DOI 10.12917/Stru197.19 – <http://www.dx.medra.org/10.12917/Stru197.19>

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO STATICO DEI MOVIMENTI DELLO STADIO G. MEAZZA

di Alberto Giussani, Fabio Roncoroni

DOI 10.12917/Stru197.20 – <http://www.dx.medra.org/10.12917/Stru197.20>