



# STRUCTURAL 213

SETTEMBRE  
OTTOBRE  
2017

DELETTERA EDITORE

Tutti gli articoli di questo numero sono stati sottoposti a peer-review

## **CORROSION RATE OF STEEL IN CARBONATED CONCRETE**

### **New test setup and first results**

di Bernhard Elsener

DOI 10.12917/Stru213.24 – <https://doi.org/10.12917/STRU213.24>

## **CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI CEMENTIZI DECORATIVI DELLA CHIESA DI SAN FEDELE A MILANO**

di Maddalena Carsana, Federica Lollini

DOI 10.12917/Stru213.25 – <https://doi.org/10.12917/STRU213.25>

## **PROTEZIONE CATODICA DEL CALCESTRUZZO ARMATO**

### **Il caso degli elementi di sostegno nell'area archeologica di Nora a Pula (CA)**

di Elena Redaelli

DOI 10.12917/Stru213.26 – <https://doi.org/10.12917/STRU213.26>

## **CROLLI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI IN ITALIA**

### **Analisi di due casi recenti in Valnerina**

di Antonio Borri, Romina Sisti, Giulio Castori, Marco Corradi, Alessandro De Maria

DOI 10.12917/Stru213.27 – <https://doi.org/10.12917/STRU213.27>

## **VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA', CLASSIFICAZIONE SISMICA, STRATEGIE DI RINFORZO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO**

### **Strategie e tecniche di rinforzo - PARTE TERZA**

di Stefano Pampanin

DOI 10.12917/Stru213.28 – <https://doi.org/10.12917/STRU213.28>